

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 9 月 30 日

リコール届出番号	外-1705	リコール開始日	平成 22 年 10 月 1 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	原動機 (ブリーザーホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クランクケースとエアクリーナボックス間のブリーザーホースが不適切なため、エンジンがかかった状態で車両が左側に転倒した際、エンジンオイルがエアクリーナボックス内に浸入することがある。そのため、車両を起こしたときに、エアクリーナボックスに浸入したエンジンオイルが原動機内に流れ込み、エンジンが損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーホースを対策品へ交換するとともに、ドロップセンサー(車両転倒時にエンジンを自動的に停止させる装置)を装着する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1705 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1050703AZV30707 ~ WB1050708AZV37703 平成 21 年 11 月 1 日 ~ 平成 22 年 6 月 14 日	356 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 21 年 11 月 1 日 ~ 平成 22 年 6 月 14 日	(計 356 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。