

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月14日

リコール届出番号	2621	リコール開始日	平成22年10月15日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エキスパンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主制動装置のブレーキシューを拡張するエキスパンダのウェッジ部タペットの熱処理が不適切なため、タペットのローラ転動面が早期に摩耗するものがある。そのため、ローラ転動面に凹みが発生し、ブレーキシューの拡張ができず制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エキスパンダの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2621のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-RU1ESAJ	いすゞ ガーラ	RU1ESA-61235～RU1ESA-61263 平成21年7月17日～平成21年8月4日	26	
	BDG-RU8JHAJ		RU8JHA-60134～RU8JHA-60135 平成21年7月29日～平成21年8月4日	2	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成21年7月17日～平成21年8月4日	(合計28台)	

備考；交換修理用として販売した部品については、同日自主改善を実施します。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。