


改善箇所説明図



ドアミラーにおいて、ドアミラー本体とベースを締結するネジに緩み止めが無い場合、使用過程における振動や強めの外力によるへたりに当該ネジが緩み、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ドアミラー本体がベースから外れ、後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアミラー本体とベースを締結しているネジを接着剤付に交換し、規定トルクで締め付ける。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。