

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月28日

リコール届出番号	2640	リコール開始日	平成22年10月29日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置(ドラッグリンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フレームの組付けが不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角を変更する。また、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、ドラッグリンクを新品と交換する。尚、全車両、コーションラベルを運転席付近に貼付する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2640のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KK-RM252GAN	—	RM252G-00003～RM252G-10006 平成11年 6月11日～平成19年 1月23日	305	
	KL-JP252LAN		JP252L-10130～JP252L-10385 平成14年 3月 8日～平成16年 8月 6日	13	
	KL-JP252NAN		JP252N-00001～JP252N-10457 平成11年 6月11日～平成17年 8月16日	431	
	(計 3型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 6月11日～平成19年 1月23日	(計 749台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。