

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年11月 4日

リコール届出番号	2644	リコール開始日	平成22年11月 5日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	電気装置(後扉配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	挟み込み防止装置(戸先スイッチ)を取付けた後扉において、扉配線の取付け位置が不適切なため、扉エンジンロッドと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が断線し、最悪の場合、扉が閉まらなくなり、運行出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線の取付け位置を点検し、不適切なものは、正規位置に変更する。また、配線に損傷が見られるものは、配線を修理する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2644のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンII	KV234L1-7000002~KV234L1-7000449 平成16年12月28日~平成18年10月11日	336	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000026~KV234N1-7000202 平成17年11月 4日~平成18年10月10日	41	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月28日~平成18年10月11日	377 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。