

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月17日

リコール届出番号	2653	リコール開始日	平成22年11月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 豊田 章男 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（間欠作動用リレー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパースイッチに取付けられている間欠作動用リレーの接点配置が不適切なため、間欠作動の使用頻度が高い場合、接点が摩耗・脱落してショートすることがある。そのため、ワイパーが作動不良となり、最悪の場合、リレーが発煙・焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパースイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2653のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KK-BB58	トヨタ コースター	BB58-0100076～BB58-0100183 平成11年 8月19日～平成16年 7月 6日	91	
	KK-HDB50		HDB50-0101053～HDB50-0102648 平成11年 7月 5日～平成16年 8月 4日	1,357	
	KK-HDB51		HDB51-0005682～HDB51-0007545 平成11年 7月 9日～平成16年 8月 4日	1,617	
	KK-HZB40		HZB40-0003979～HZB40-0006942 平成11年 7月 5日～平成16年 8月 3日	2,670	
	KK-HZB41		HZB41-0001548～HZB41-0001795 平成11年 7月12日～平成16年 7月 6日	232	
	KK-HZB50		HZB50-0107975～HZB50-0112579 平成11年 7月 7日～平成16年 8月 5日	2,436	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KK-HZB46V	トヨタ コースター ビッグバン	HZB46-0001001～HZB46-0001203 平成11年 7月13日～平成16年 7月 2日	197	
	KK-HZB56V		HZB56-0001397～HZB56-0001522 平成11年 7月14日～平成16年 7月27日	114	
日野	KK-BB58M	日野 リエッセⅡ	BB58-0001010～BB58-0001068 平成11年 7月21日～平成16年 6月 9日	58	
	KK-HDB50M		HDB50-0002935～HDB50-0003528 平成11年 7月 6日～平成16年 7月22日	572	
	KK-HDB51M		HDB51-0050000～HDB51-0050193 平成13年 9月19日～平成16年 8月 4日	192	
			HDB51-4000000 平成13年 8月27日	1	
	KK-HZB40M		HZB40-0050000～HZB40-0050346 平成13年 9月14日～平成16年 8月 4日	336	
	KK-HZB50M		HZB50-0010304～HZB50-0011481 平成11年 7月 7日～平成16年 8月 4日	1,118	
(計 13 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 7月 5日～平成16年 8月 5日	(計 10,991 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。