



改善箇所説明図



ワイパースイッチ



間欠作動用リレー

注： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

ワイパースイッチに取付けられている間欠作動用リレーの接点配置が不適切なため、間欠作動の使用頻度が高い場合、接点が摩耗・脱落してショートすることがある。そのため、ワイパーが作動不良となり、最悪の場合、リレーが発煙・焼損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパースイッチを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。