

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月17日

リコール届出番号	2654	リコール開始日	平成22年11月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	洗浄液噴射装置（凍結防止用ヒータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	販売店オプションとして設定しているウォッシュ液凍結防止ヒータが装着された車両において、ヒータ制御回路部の防水用オーリングの締め代が不足しているため、ウォッシュ液が制御回路内に浸入することがある。そのため、制御回路が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ヒータを取り外す。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2654のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141	カーラクション	NZE141-6000024～NZE141-6102202 平成18年10月1日～平成20年8月27日	288	
	DBA-NZE144		NZE144-6000010～NZE144-6015291 平成18年10月1日～平成21年3月18日	108	
	DBA-ZRE142		ZRE142-6000010～ZRE142-6011997 平成18年10月1日～平成20年6月6日	169	
	DBA-ZRE144		ZRE144-6000007～ZRE144-6001506 平成18年10月2日～平成20年9月4日	37	
	DBA-NZE141G	カーラ フィールドター	NZE141-9000123～NZE141-9124182 平成18年9月28日～平成21年10月19日	377	
	DBA-NZE144G		NZE144-9000112～NZE144-9011947 平成18年9月28日～平成20年4月7日	169	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRE142G	कोरो フィールダー	ZRE142-9000121～ZRE142-9066688 平成18年 9月28日～平成20年 8月 4日	245	
	DBA-ZRE144G		ZRE144-9000113～ZRE144-9006843 平成18年 9月28日～平成20年 9月22日	168	
	DBA-AZE154H	ブレイト	AZE154-1000019～AZE154-1006655 平成18年12月12日～平成20年10月15日	492	
	DBA-AZE156H		AZE156-1000039～AZE156-1033590 平成18年12月 1日～平成20年10月31日	1,212	
	DBA-GRE156H		GRE156-1000579 平成19年 8月23日	1	
	DBA-NZE151H	ホルス	NZE151-1000145～NZE151-1057505 平成18年10月16日～平成20年10月20日	424	
			NZE151-2000072～NZE151-2002735 平成19年 3月23日～平成19年11月 9日	30	
		DBA-NZE154H	NZE154-1000107～NZE154-1004782 平成18年10月16日～平成20年10月31日	123	
		DBA-ZRE152H	ZRE152-1000146～ZRE152-1077160 平成18年10月16日～平成20年11月 5日	366	
			ZRE152-2001326～ZRE152-2018075 平成19年 3月22日～平成19年10月 2日	24	
		DBA-ZRE154H	ZRE154-1000113～ZRE154-1006797 平成18年10月17日～平成20年10月 7日	153	
	CBA-NCP30	bB	NCP30-0085111 平成16年 9月 2日	1	
	UA-NCP35		NCP35-0028532 平成15年 6月 6日	1	
	CBA-ZNM10W	アイシス	ZNM10-0025635 平成17年 9月22日	1	
	GH-JZS161	アリスト	JZS161-0030063 平成15年 8月29日	1	
	TA-MNH10W	アルファード	MNH10-0019596 平成14年12月16日	1	
	TA-NZE121	アレックス	NZE121-5013500 平成13年11月30日	1	
	TA-ACM21W	イブサム	ACM21-5007690 平成13年 9月25日	1	
	CBA-ANE10G	ウィッシュ	ANE10-0022228 平成17年 6月15日	1	
	CBA-ZNE10G		ZNE10-0170745 平成16年 6月 3日	1	
CBA-ZNE14G	ZNE14-0034012 平成16年12月22日		1		
CBA-ACR30W	エスティマL	ACR30-0288473 平成16年 4月14日	1		
DBA-ACR40W		ACR40-0083454 平成16年12月24日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ACR50W	エスティマ	ACR50-0064075 平成19年12月27日	1	
	DAA-AHR20W	エスティマ ハイブリッド	AHR20-7008818 平成18年12月 1日	1	
	E-ST195G	トヨタ カルティナ	ST195-8018474 平成 9年 3月27日	1	
	E-AE110 GF-AE110	カローラ	AE110-5000824～AE110-5321893 平成 7年 5月15日～平成11年 9月15日	2	
	GF-AE111		AE111-5068528 平成11年11月17日	1	
	TA-NZE121		NZE121-3020541 平成12年12月11日	1	
	UA-NZE124		NZE124-0026348 平成14年10月23日	1	
	TA-NZE121G	カローラ フィールダー	NZE121-0096411 平成13年10月16日	1	
	CBA-NZE124G		NZE124-0044084 平成16年 5月17日	1	
	CBA-ZZE122G		ZZE122-3167195～ZZE122-3180446 平成18年 2月 7日～平成18年 5月12日	2	
	TA-ZZE123G		ZZE123-0009363～ZZE123-0017873 平成13年 7月 4日～平成16年 6月28日	2	
	UA-NZE124	カローラランクス	NZE124-0037263 平成15年 9月23日	1	
	TA-ZZE123		ZZE123-0009876～ZZE123-0009965 平成13年 7月21日～平成13年 7月25日	2	
	E-AE111	カローラレヴィン	AE111-5003371 平成 7年 5月25日	1	
	GF-SXV20	カムリ	SXV20-0476677 平成12年 3月 8日	1	
	E-GS151H	クラウン	GS151-0030763 平成10年 6月 5日	1	
	GH-JZS175		JZS175-0012785 平成11年 11月24日	1	
	GF-VCH10W	ヴェラン ハイエース	VCH10-0015791 平成12年 3月10日	1	
	CBA-ACU20W	クルーガー-L	ACU20-0125640 平成17年 4月20日	1	
	E-EL44	サイノス	EL44-0192967 平成 7年 2月13日	1	
UA-NCP81G	シエンタ	NCP81-0003985 平成15年10月 4日	1		
CBA-NCP85G		NCP85-5008728 平成20年 9月15日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TA-AZR60G CBA-AZR60G DBA-AZR60G	ノア ヴォクシー	AZR60-0023146～AZR60-0358456 平成14年 1月15日～平成16年11月 3日	5	
			AZR60-3095214 平成18年12月19日	1	
	TA-AZR65G CBA-AZR65G		AZR65-0022491～AZR65-0114945 平成14年 4月 5日～平成17年 4月 7日	3	
	CBF-TRH200V	レジアスエース	TRH200-0048820 平成18年12月 4日	1	
	DAA-MHU38W	ハリアー ハイブリッド	MHU38-0010691 平成17年 5月12日	1	
	DBA-KGC10	パッソ	KGC10-0157925 平成19年 5月 8日	1	
	TA-JCG10	プログレ	JCG10-0064263 平成15年11月10日	1	
	CBE-NCP51V	プロボックス	NCP51-0082306 平成16年11月 3日	1	
	E-GX100	マークII	GX100-0009160 平成 8年10月 3日	1	
	GF-SXV20W	マークIIワゴン	SXV20-0408804 平成11年10月 5日	1	
	DBA-ANA10	マークXジオ	ANA10-0018852 平成20年3月10日	1	
	トヨタ TMM	DBA-KSP90	ヴィッツ	KSP90-0002036～KSP90-0024353 平成17年 2月 2日～平成17年11月30日	
		KSP90-5128569 平成20年 8月 7日		1	
DBA-NCP91			NCP91-5088758～NCP91-5138440 平成18年11月 6日～平成19年 8月 3日	2	
TA-NCP13			NCP13-0019646 平成13年 6月29日	1	
UA-SCP10 GH-SCP10			SCP10-0101246～SCP10-0374094 平成11年 9月20日～平成14年 2月26日	2	
E-VCV15W	セフター	VCV15-7007906 平成 7年 5月31日	1		
	(計67型式)	(計36車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7年 2月13日～平成21年10月19日	(計4,450台)	

(備考) 車両が特定できていないものについては、同日自主改善を実施します。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。