

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月9日

リコール届出番号	2668	リコール開始日	平成22年12月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バキュームポンプの潤滑用オイルパイプ取付け部において、当該パイプ固定ボルトの軸力不足により、ボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、パッキンよりオイルが漏れ、最悪の場合、エンジンが焼付くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パッキンを新品に交換するとともに、当該ボルトを規定トルクで締付ける。		
不具合件数	27件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2668のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81A PB-NKR81AD PB-NKR81AN PB-NKR81AR PB-NKR81N PB-NKR81R VD-NKR81AN	エルフ	NKR81-7066838～NKR81-7069545 平成18年12月5日～平成19年2月6日	2,675	
	AFG-NKR82AN AFG-NKR82N		NKR82-7001288～NKR82-7001345 平成18年12月6日～平成19年1月29日	58	
	PB-NKS81A PB-NKS81AN PB-NKS81AR PB-NKS81N		NKS81-7003903～NKS81-7004103 平成18年12月5日～平成19年2月5日	197	
	PA-NPR81DR PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN PB-NPR81AR VD-NPR81AN		NPR81-7030985～NPR81-7031695 平成18年12月5日～平成19年2月1日	697	
	AFG-NPR82AN AFG-NPR82N		NPR82-7001034～NPR82-7001112 平成18年12月5日～平成19年1月30日	74	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR PB-NPS81N		NPS81-7000902～NPS81-7000941 平成18年12月5日～平成19年1月19日	29	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PB-AKR81A PB-AKR81AD PB-AKR81AN PB-AKR81AR PB-AKR81N PB-AKR81R	アトラス	AKR81-7005801～AKR81-7005984 平成18年12月5日～平成19年2月1日	184	
	AFG-AKR82AN		AKR82-7000037 平成18年12月19日	1	
	PB-AKS81AN PB-AKS81AR		AKS81-7000375～AKS81-7000384 平成18年12月12日～平成19年1月22日	10	
	PA-APR81N PA-APR81R PB-APR81AN PB-APR81AR		APR81-7002130～APR81-7002210 平成18年12月5日～平成19年1月27日	81	
	PB-APS81AN PB-APS81AR		APS81-7000077～APS81-7000078 平成18年12月15日～平成18年12月20日	2	
ニッサン ディーゼーブル	PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R	コンドル	BKR81-7000951～BKR81-7000967 平成18年12月8日～平成19年1月27日	17	
	AFG-BKR82AN AFG-BKR82N		BKR82-7000032～BKR82-7000033 平成18年12月6日～平成19年1月19日	2	
	PB-BKS81AN		BKS81-7000081 平成19年2月2日	1	
	PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN		BPR81-7000534～BPR81-7000544 平成18年12月5日～平成19年1月29日	11	
	AFG-BPR82AN		BPR82-7000011 平成18年12月6日	1	
マツダ	PB-LKR81A PB-LKR81AD PB-LKR81AN PB-LKR81AR PB-LKR81N PB-LKR81R	タイタン	LKR81-7007766～LKR81-7008030 平成18年12月5日～平成19年2月2日	263	
	PB-LKS81A PB-LKS81AN PB-LKS81AR		LKS81-7000309～LKS81-7000324 平成18年12月7日～平成19年1月29日	16	
	PA-LPR81DR PA-LPR81N PA-LPR81R PB-LPR81AN PB-LPR81AR		LPR81-7002734～LPR81-7002817 平成18年12月5日～平成19年1月30日	84	
	(計66型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年12月5日～平成19年2月6日	(合計4,403台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。