

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成22年12月9日

改善対策届出番号	402	改善対策開始日	平成22年12月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 製作国:スウェーデン、オランダ 製作者名:スカニア CV AB (publ) 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	座席(シートヒーター)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席シートヒーターにおいて、電線の配索が不適切なため、電線どうしが接触する 場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該電線がショートし、最 悪の場合、シートクッションの一部が焦げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該シートヒーターを対策品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
日野	PK-SHD1EBG PK-SHD1EBJ	日野 スカニア	YS2R4X20002008222～YS2R4X20002011885 平成17年12月9日～平成18年3月16日	9	
			XLER4X20005131658～XLER4X20005164106 平成18年1月26日～平成19年6月28日	116	
	PK-SHD1FBG PK-SHD1FBJ		YS2R4X20002007129 平成17年12月1日	1	
	BKG-SHD2EAG		XLER4X20005133760～XLER4X20005163690 平成18年2月22日～平成19年7月13日	25	
			YS2R4X20002026805～YS2R4X20002035990 平成19年12月20日～平成20年7月7日	38	
			XLER4X20005201234～XLER4X20005208020 平成20年5月30日～平成20年9月3日	32	
	BKG-SHD2FAG BKG-SHD2FAJ		YS2R4X20002031037～YS2R4X20002035824 平成20年2月15日～平成20年6月3日	7	
			XLER4X20005200778～XLER4X20005206898 平成20年5月26日～平成20年8月22日	5	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年12月1日～平成20年9月3日	(計233台)		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。