

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 12 月 21 日

リコール届出番号	外-1725	リコール開始日	平成 22 年 12 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (フロントブレーキディスク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキディスクとホイール間のワッシャーにおいて、制動時の負荷により当該ワッシャーが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントブレーキディスクの固定ボルトが緩み、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ワッシャーを取り除くとともに、すべての固定ボルトを新品に交換する。また、スペーサーブッシュを厚いものに変更する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1725 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	F650GS	BMW F650GS	WB10218028ZT25516 ～ WB1021800AZT43552 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 22 年 1 月 11 日	826 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 22 年 1 月 11 日	(計 826 台)	

### 備考

平成 21 年 1 月 21 日付「外-1543」にて届出を行ったものであるが、その後新たな不具合の原因が判明したため、対象を拡大し、再度対策を行うものである。

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。