

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成23年1月26日

リコール届出番号	外-1731	リコール開始日	平成23年1月27日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 製作国:インドネシア共和国 製作者名:ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先:トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位(部品名)	車体(スペアタイヤキャリア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スペアタイヤキャリアの後側取付金具の形状が不適切なため、スペアタイヤキャリア前側取付部の取付角度のばらつきおよび走行中の振動等でスペアタイヤキャリア後側取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スペアタイヤキャリア後側取付部が破損して、スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤキャリアおよびスペアタイヤキャリア後側取付金具を対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.1731のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ABF-S402U	タウンエース	S402U-0000101～S402U-0006158 平成20年2月25日～平成22年10月14日	5,956	
	ABF-S412U	ライトエース	S412U-0000101～S412U-0000325 平成22年7月27日～平成22年10月13日	219	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年2月25日～平成22年10月14日	(計 6,175 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。