

連絡先：自動車交通局技術安全部

審査課リコール対策室

TEL: 03-5253-8111 内線 42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 23 年 1 月 27 日

リコール届出番号	2690		リコール開始日	平成23年1月28日
届出者の氏名又は名称	古河ユニック株式会社 代表取締役社長 市村 謙二 問い合わせ先部署：技術サービス課 電話番号：043-485-5116			
不具合の部位(部品名)	制動装置（駐車ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	積載形トラッククレーン搭載車において、駐車ブレーキケーブルの配索経路であるトランスミッションクロスメンバとクレーンの架装ボルトの隙間が少ないものがある。そのため、当該駐車ブレーキケーブルがクロスメンバや架装ボルトと接触し、そのままの状態で使用を続けると、当該駐車ブレーキケーブルの外装が損傷し芯線の動きを妨げ、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該駐車ブレーキケーブルを点検し、 ①当該隙間が少ない場合は、架装ボルトのストッパを追加する。 ②当該隙間が極めて少ない場合は、架装ボルトを後方移設し隙間を確保する。 なお、架装ボルトを後方に移設できない場合は、当該駐車ブレーキケーブルの配索を変更する。 ③当該駐車ブレーキケーブルに接触痕のある場合は、当該駐車ブレーキケーブルを新品に交換する。			
不具合件数	1 件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No. 2690のステッカーを貼付ける。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRR90G3S	フォワード	FRR90G3S-7000010～FRR90G3S-7000375 平成 17 年 9 月 27 日～平成 19 年 4 月 19 日	14 台	
	ADG-FRR90H3S		FRR90H3S-7000028～FRR90H3S-7000534 平成 17 年 9 月 3 日～平成 19 年 4 月 27 日	19 台	
	ADG-FRR90J3S		FRR90J3S-7000006～FRR90J3S-7001359 平成 17 年 9 月 13 日～平成 19 年 8 月 9 日	116 台	
	ADG-FRR90K3S		FRR90K3S-7000008～FRR90K3S-7003152 平成 17 年 9 月 2 日～平成 21 年 9 月 18 日	361 台	
	ADG-FRR90L3S		FRR90L3S-7000010～FRR90L3S-7002708 平成 17 年 9 月 29 日～平成 19 年 7 月 23 日	52 台	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 17 年 9 月 2 日～平成 21 年 9 月 18 日	計 562 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。