

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年2月3日

リコール届出番号	2704	リコール開始日	平成23年2月4日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機(フライホイールリングギヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスにおいて、フライホイールリングギヤの強度が不足しているため、アイドルリングストップ&スタートシステムによるエンジンの始動を頻繁に行うと、当該ギヤ端部が破損してエンジンの再始動が出来なくなり、最悪の場合、欠落したギヤの破片がフライホイールハウジングとリングギヤの間に噛み込んでフライホイールハウジングに穴が開き、エンジンオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リングギヤとフライホイールを対策品に交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.2704のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-MP33JK	ふそう エアロスター	MP33JK-20003~MP33JK-20006 平成14年2月8日~平成14年2月25日	4	アイドルリングストップ&スタートシステム搭載車
	KL-MP33JM		MP33JM-20001~MP33JM-21016 平成12年5月29日~平成16年1月8日	122	
	KL-MP35JK		MP35JK-20004~MP35JK-30015 平成12年10月26日~平成17年2月15日	100	
	KL-MP35JM		MP35JM-20002~MP35JM-32003 平成12年9月1日~平成17年8月26日	793	
	KL-MP35JP		MP35JP-20005~MP35JP-21034 平成12年9月6日~平成16年3月10日	7	
	KL-MP37JK		MP37JK-20001~MP37JK-31002 平成12年6月23日~平成16年8月24日	351	
	KL-MP37JM		MP37JM-20002~MP37JM-31001 平成12年10月5日~平成17年8月19日	300	
	PJ-MP35JK		MP35JK-23001~MP35JK-25034 平成16年9月10日~平成19年8月27日	63	
	PJ-MP35JM		MP35JM-23002~MP35JM-25262 平成16年3月3日~平成19年8月27日	779	
	PJ-MP35JP		MP35JP-23003~MP35JP-25047 平成17年6月20日~平成19年6月15日	15	
	PJ-MP37JK		MP37JK-23001~MP37JK-25078 平成16年9月8日~平成19年8月2日	199	
	PJ-MP37JM		MP37JM-23002~MP37JM-25055 平成16年12月21日~平成19年8月28日	130	
(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年5月29日~平成19年8月28日	(計2,863台)		

備考) 本件は、平成16年9月15日付け「届出番号1222」によりリコール届出を行ったものですが、フライホイールリングギヤに関する対策が不十分であったため、対象範囲を拡大し、新たに対策を行うものです。  
**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。