


# 改善箇所説明図①



フレームと車体締結用ブラケットの結合材強度が不足しているため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、結合材が折損するおそれがある。




## 改善の内容

全車両、フレームと車体締結用ブラケットとの結合材に補強材を追加するとともに、バンパーラバーを対策品と交換する。

フロントのフレームと車体締結用ブラケット結合材の補強材(左のみ)

リアのフレームと車体締結用ブラケット結合材の補強材(左右)

バンパーラバー(左右)



注：  内は、追加及び交換する部品を示す。  
 識別：補強材付近に、黄色ペイントを塗布する。