

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年3月18日

リコール届出番号	外-1737	リコール開始日	平成23年3月19日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	電動スライドドア(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右電動スライドドア用配線において、当該配線の固定が不十分なため、電動スライドドアのロアヒンジまたは可動型配線ケースが当該配線に接触しショートする場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、電動スライドドアのラッチ装置のモータが回り続ける等により当該装置が過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動スライドドア用配線をバンドで固定するとともに、電動スライドドアのロアヒンジに可動式配線ケースの動きを抑制するためのアダプタを装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1737のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-RT38	グランド・ボイジャー	1A8GTH4P98B100179～1A8GTH4109B520491 平成20年02月01日～平成21年01月26日	459台	2008-2009年式
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年02月01日～平成21年01月26日	(計459台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。