

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 3月31日

リコール届出番号	外-1740	リコール開始日	平成23年 4月 1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 製作国:スウェーデン、オランダ 代表取締役社長 白井 芳夫 製作者名:スカニア CV AB (publ) 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキキャリパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキキャリパーのパッドとディスクの隙間を調整する機構において、構成部品が不適切なため、走行時の振動等によりパッドとディスクの隙間が徐々に狭くなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ引き摺りが発生し、発煙するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキキャリパーを対策品と交換する。		
不具合件数	13 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.外-1740のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PK-SHD1EBG	日野 スカニア	XLER4X20005134924～XLER4X20005148887 平成18年 1月26日～平成19年 5月17日	15	
	PK-SHD1FBG		XLER4X20005144581～XLER4X20005155117 平成18年 7月28日～平成18年12月 5日	2	
	BKG-SHD2EAG BKG-SHD2EAJ		YS2R4X20002029370～YS2R4X20002035990 平成20年 1月 9日～平成20年 7月 7日	37	
			XLER4X20005201234～XLER4X20005220596 平成20年 5月30日～平成21年 2月16日	64	
	BKG-SHD2FAG BKG-SHD2FAJ		YS2R4X20002031037～YS2R4X20002035824 平成20年 2月15日～平成20年 6月 3日	7	
			XLER4X20005200778～XLER4X20005222297 平成20年 5月26日～平成21年 2月18日	26	
(計 6 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年 1月26日～平成21年 2月18日	(計 151 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。