

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成22年 9月9日

リコール届出番号	外-1701	リコール開始日	平成22年 9月10日
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan 株式会社 代表取締役 エドウィン・フェニック 製作国:イタリア 製作者名:フェラーリ社 問合せ先:お客様相談室 Tel.03-5783-5885		
不具合の部位	車体 (ホイールハウス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤホイールハウスに断熱材を固定する接着剤が不適切なため、原動機等の熱の影響により、接着剤が発煙することがあり、最悪の場合、接着剤から発火して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤホイールハウスに使用した接着剤を除去して、新品の断熱材をリベットで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車:改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1701のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	フェラーリ 458 イタリア	ZFF67NHJ000172628 ~ ZFF67NHJ000175624 平成22年3月3日 ~ 平成22年9月3日	111 台	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年3月3日 ~ 平成22年9月3日	(計 111台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。