

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部
 審査課 リコール対策室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42353
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 4月 8日

リコール届出番号	2737	リコール開始日	平成23年 4月 8日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎		問合せ先: 日立建機(株)生産調達統括本部 品質保証センタ サービスG Tel : 0297-64-2376
不具合の部位(部品名)	①走行装置(Uボルト) ②制動装置(マスタシリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①走行装置において、前車軸を車枠に固定しているUボルトの強度が不十分なため、作業時の振動等により、当該Uボルトに亀裂が入る場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、Uボルトが折損し、最悪の場合、前車軸がずれ走行不能になるおそれがある。 ②制動装置において、マスタシリンダ内の部品に異品が組み付けられたため、駐車ブレーキ作動中にブレーキペダルを数回踏み込むと、踏み代が増大する場合がある。そのため、最悪の場合、主ブレーキの制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、前車軸を車枠に固定していたUボルト、ナット及びワッシャを取り外し、六角ボルト、ナット、ワッシャ、プレートの対策品を取り付ける。 ②全車両、マスタシリンダを良品に交換する。		
不具合件数	① 1件、 ② 1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	・使用者に直接電話、またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、フロントフレームの車両銘板の横にNo.2737のステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	KDN-HS68	ZW80	S68-00102~S68-00267 平成21年 9月 3日~平成22年 7月23日	40台	① 40台 ② 40台
日立	KDN-HS68	ZW80	S68-00280~S68-00287 平成22年 8月19日~平成22年 9月 3日	5台	① 5台 ② 0台
TCM	KDN-S68	ZW80	S68-00108~S68-00266 平成21年10月 6日~平成22年 7月15日	51台	① 51台 ② 51台
TCM	KDN-S68	ZW80	S68-00279、S68-00286 平成22年 8月23日、平成22年 9月 3日	2台	① 2台 ② 0台
日立	KDN-HS69	ZW90	S69-00107~S69-00141 平成21年10月23日~平成22年 5月19日	6台	① 6台 ② 6台
TCM	KDN-S69	ZW90	S69-00101~S69-00142 平成21年10月 6日~平成22年 7月23日	17台	① 17台 ② 17台
(計:4型式)	(計:2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 9月 3日~平成22年 9月 3日	合計121台	①121台 ②114台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。