

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年5月17日

リコール届出番号	2747	リコール開始日	平成23年5月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		【 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819 】	
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪用ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、ケーブルエンドのカバーの材質が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返し行くと、インナワイヤが切損し、前輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブル一式を対策品と交換する。			
不具合件数	13件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo. 2747のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JA07	スーパーカブ 110PRO	JA07-3000006～JA07-3004861 平成21年9月29日～平成23年4月19日	4,856	
		スーパーカブ 110MD	JA07-3080009～JA07-3105685 平成21年9月28日～平成23年2月7日	25,677	郵政専用車両
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月28日～平成23年4月19日	(計30,533台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。