

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年5月27日

リコール届出番号	2756	リコール開始日	平成23年5月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（ステアリングシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置のステアリングシャフトとステアリングバルブシャフトの締結部において、締付ボルトの締付トルク指示が不適切なため、締付ボルトの締付トルクが不足しており、そのままの状態で使用を続けると、締付ボルトが緩み、締結部の締結部シャフトが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、締結部シャフトの抜け止めピンの有無の仕様を確認し、抜け止めピンのない仕様の場合は、当該シャフトを対策品と交換する。また、全車両、締付ボルトに緩み止めを塗布し、規定トルクで再締付を行う。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問または電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にステッカー（No.2756）を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	EDR-65J4	65ZV-2	65J4-0101～65J4-0358 平成20年7月18日～平成23年4月4日	142台	
コベルコ	EDR-RM06	LK190Z-6	65J4-0126～65J4-0357 平成20年11月25日～平成23年3月25日	6台	
トヨタ	EDR-A4SDT50	4SDT50	65J4-0152～65J4-0262 平成20年11月25日～平成22年6月16日	4台	
川崎	JDS-6DC1	65DV-2	6DC1-0102～6DC1-0163 平成19年9月7日～平成23年2月21日	9台	
川崎	JDS-70C5	70ZV-2	70C5-0101～70C5-0486 平成19年9月7日～平成23年4月6日	171台	
コベルコ	JDS-RE07	LK230Z-6	70C5-0102～70C5-0476 平成19年10月30日～平成23年2月23日	10台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月7日～平成23年4月6日	(計342台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。