

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 23 年 5 月 31 日

リコール届出番号	外-1751	リコール開始日	平成 23 年 6 月 1 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センタロック式ホイールボルトにおいて、締め付けトルクの設定が不適切なため、走行振動等によりホイールやハブが摩耗する場合がある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、ハブが破損してホイールが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、センタロック式ホイールボルトの仕様を確認し、対象となるものは当該ホイールボルトを対策品に交換し、新しい規定トルクで締め付ける。対象とならないものは、当該ホイールボルトの締め付けトルクを確認し、誤ったトルクで締め付けられているものは規定トルクで締め付ける。ホイールやハブに摩耗が認められる場合は、当該部品を新品に交換する。また、取扱い説明書の追補版を車両に搭載する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1751 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備 考
ポルシェ	ABA-997M9777	911GT3	WP0ZZZ99ZAS780085~WP0ZZZ99ZBS780879 平成 21 年 10 月 19 日~平成 23 年 1 月 31 日	111	
	ABA-997MA101S	911GTS	WP0ZZZ99ZBS711481~WP0ZZZ99ZBS746839 平成 23 年 1 月 13 日~平成 23 年 5 月 12 日	22	
	ABA-99770K	911 ターボ	WP0ZZZ99Z9S770570 平成 21 年 6 月 4 日	1	
	ABA-997MA170		WP0ZZZ99ZAS760099~WP0ZZZ99ZAS770632 平成 21 年 11 月 16 日~平成 22 年 6 月 17 日	28	
	ABA-997MA170S	911 ターボ S	WP0ZZZ99ZBS760074~WP0ZZZ99ZBS770669 平成 22 年 7 月 2 日~平成 23 年 5 月 24 日	76	

	-997M9777-	911GT3RS	WP0ZZZ99ZBS780312 平成 22 年 6 月 15 日	1	
	(計 6 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 6 月 4 日～平成 23 年 5 月 24 日	(計 239 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。