

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 6月 7日

リコール届出番号	外-1755	リコール開始日	平成23年 6月 8日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス	〔 製作国： スウェーデン 製作者名： ボルボ 問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	ギヤボックス（シリンダーパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式パワーステアリングのギヤボックスにおいて、シリンダーパイプの形状が不適切なものを組み付けた場合があり、当該パイプに取り付けられているＯリングに負荷がかかり損傷する場合がある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダーパイプを良品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1755のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-CB6324AW	ボルボ XC90	YV1CT9856A1555772～YV1CT9856A1564784 平成22年 4月15日～平成22年 7月 7日	9台	
			YV1CZ9556B1568147～YV1CZ9556B1574564 平成22年 7月 7日～平成22年 8月31日	27台	
			YV1CZ9856A1554285～YV1CZ9856A1566080 平成22年 3月18日～平成22年 7月 7日	61台	
	YV1CT8556B1570108～YV1CT8556B1576498 平成22年 7月14日～平成22年10月10日		20台		
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年 3月18日～平成22年10月10日	117台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。