

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL. 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成23年6月21日

リコール届出番号	2766	リコール開始日	平成 23年 6月 21日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	充電装置				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	充電装置において、カレントリミッタ(整流器)の樹脂に硬化剤の割合が少ないものがあるため、温度上昇時に当該樹脂が過大に膨張し、内部のリード線が断線するものがある。そのため、リード線と素子の間で火花が発生し、最悪の場合、発火するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、カレントリミッタを対策品と交換するとともに、取り付け位置を変更する。				
不適合件数	12件	事故の有無	部分焼損2件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、シャーシ右側面に貼付されているシリアルナンバーラベル横にNo. 2766 のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	C22A	GC221	C22A-100001~C22A-103989 平成10年11月11日~平成12年4月20日	3,989	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年11月11日~平成12年4月20日	計 3,989台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。