

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成23年 7月12日

リコール届出番号	2782	リコール開始日	平成23年 7月13日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 問い合わせ先: お客様相談室 代表取締役社長 竹内 寛 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、燃料タンク下側の敷きゴムの形状が不適切なため、走行時の振動により、燃料タンク底面に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンク底面から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク底面の敷きゴムを対策品と交換するとともに、燃料タンクを点検し、亀裂又は変形があるものは新品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2782のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-RA273KAN PDG-RA273KAN	—	RA273K-00001～RA273K-10230 平成17年 9月 1日～平成22年 6月29日	212	
	ADG-RA273MAN PDG-RA273MAN		RA273M-00021～RA273M-10220 平成17年 9月19日～平成22年 3月18日	103	
	ADG-RA273PAN		RA273P-00094～RA273P-00210 平成17年12月 2日～平成18年 3月 6日	7	
	PKG-RA274KAN		RA274K-00007～RA274K-01428 平成18年 5月11日～平成22年 7月16日	534	
	PKG-RA274MAN		RA274M-00109～RA274M-01424 平成18年 6月12日～平成22年 7月 2日	121	
	PKG-RA274PAN		RA274P-00242～RA274P-01249 平成18年10月23日～平成21年11月 4日	54	
三 菱	PDG-AA273KAN	—	AA273K-10059～AA273K-10109 平成20年 1月21日～平成21年 1月22日	46	
	PDG-AA273MAN		AA273M-10002～AA273M-10058 平成19年11月30日～平成20年 1月 9日	57	
	PKG-AA274KAN		AA274K-00001～AA274K-00238 平成19年 5月18日～平成22年 7月 7日	149	
	PKG-AA274MAN		AA274M-00039～AA274M-00221 平成19年12月17日～平成21年10月13日	50	
	PKG-AA274PAN		AA274P-00002～AA274P-00236 平成19年 9月27日～平成22年 5月11日	38	
	(計 13型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 9月1日～平成22年 7月16日	(計 1,371台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。