

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年8月2日

リコール届出番号	2792	リコール開始日	平成23年8月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	遮熱板		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	粒子状物質除去装置（DPD）を装着したトラクタにおいて、遮熱板の形状が不適切なため、DPD再生中に車両右後方から強風を受けると排気ガスがリレーボックスにかかり、排気ガスの熱でリレーボックスが溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リレーボックス内に雨水等が入り、当該ボックス内の電気部品が腐食して通電不良を起こし、最悪の場合、エンジンが停止したり、灯火器等が不灯に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱板を対策品に交換する。また、リレーボックスに損傷が見られるものは新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2792のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-EXD52D8 PKG-EXD52D8	ギガ	EXD52D8-7000011～EXD52D8-7001438 平成19年6月12日～平成21年8月6日	1,412	
	PDG-EXD52E8 PKG-EXD52E8		EXD52E8-7000004～EXD52E8-7000283 平成19年6月28日～平成21年8月4日	278	
	PDG-EXD52G8 PKG-EXD52G8		EXD52G8-7000005～EXD52G8-7000158 平成19年6月12日～平成21年7月1日	154	
	PDG-EXD52L8 PKG-EXD52L8		EXD52L8-7000002～EXD52L8-7000030 平成19年6月21日～平成21年6月11日	29	
	PDG-EXR52D8 PKG-EXR52D8		EXR52D8-7000002～EXR52D8-7000027 平成19年7月12日～平成21年5月11日	26	
	PDG-EXR52E8		EXR52E8-7000001 平成19年11月5日	1	
	PDG-EXR52G8 PKG-EXR52G8		EXR52G8-7000001～EXR52G8-7000017 平成19年6月30日～平成20年12月10日	16	
	(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年6月12日～平成21年8月6日	(計1,916台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。