

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 23 年 8 月 5 日

改善対策届出番号	409	改善対策開始日	平成 23 年 8 月 6 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(カーテンエアバッグ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ・コントロールユニットのプログラムが不適切なため、車両挙動を高度な操舵技術で制御しないと横転してしまうような運転状況において、車両が横転していないにも関わらず、カーテンエアバッグおよびシートベルトテンションが作動するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エアバッグ・コントロールユニットのプログラムを書き直す。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-92AM48	カイエン S	WP1ZZZ92ZBLA40147~WP1ZZZ92ZBLA42045 平成 22 年 6 月 17 日~平成 22 年 11 月 4 日	76	
	ABA-92AM48A	カイエン ターボ	WP1ZZZ92ZBLA80105~WP1ZZZ92ZBLA81181 平成 22 年 5 月 22 日~平成 22 年 11 月 4 日	59	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 22 日~平成 22 年 11 月 4 日	(計 135 台)	