

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年8月25日

リコール届出番号	2798	リコール開始日	平成23年8月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 <span style="float: right;">( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )</span>		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(番号灯カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	番号灯カバーの取り付け部の強度が不足しているため、当該取り付け部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取り付け部が折損し、脱落し、自動車の後方から白色光が直接視認できるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、番号灯カバーを対策品に交換するとともに、ナンバー取付けブラケットと後部のコンビネーションランプの溶接部に補強プレートを追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車にはステッカ(No.2798)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	SD-GD020A	GD755-3 GH320-3	GD020-30201~GD020-40206 平成18年2月27日~平成20年2月13日	61台	
	JDS-GD024	GD755-5 GH320-5	GD024-50001~GD024-53005 平成20年5月13日~平成23年1月18日	82台	
	SC-GD013A	GD655-3	GD013-4216~GD013-4358 平成17年12月21日~平成20年8月4日	59台	
	JDS-GD022	GD655-3	GD022-51672~GD022-53002 平成20年11月7日~平成23年4月14日	97台	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月21日~平成23年4月14日	(計299台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。