


改善箇所説明図



組み付けボルト



ブレーキキャリパー

基準不適合発生箇所

前輪制動装置のブレーキキャリパーにおいて、ブレーキキャリパーの組み付けボルトのトルク値が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキフルードが漏れ、油圧が減少し、制動力が低下する恐れがある。

改善の内容： 全車両、ブレーキキャリパーの組み付けボルトを適切なトルク値で増し締めする。

識別： 作業完了後、組み付けボルトに黄色のペイントマークを塗布する。