

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月6日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------------------------|
| リコール届出番号 | 2815 | リコール開始日 | 平成23年9月6日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 東急車輛特装株式会社 取締役社長 柏倉陽一 | | 問合せ先：品質保証部 電話 0276-99-1010 |
| 不具合部位（部品名） | 積載物品装置（アルミ合金製クロス配管） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | タンクローリ架装したトラックにおいて、アルミ合金製クロス配管の耐久強度が不十分なため、荷下ろしポンプ使用時における内圧により、アルミ合金製クロス配管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、積載物品が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善処置の内容 | 全車両、アルミ合金製クロス配管を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：使用者にダイレクトメール又は直接訪問し通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No. 2815のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------------|-------------|-----|--|------------|----|
| いすゞ | PJ-CYG77P6 | — | CYG77P6-7000034～ CYG77P6-7000438 平成17年9月28日～平成19年3月20日 | 6 | |
| いすゞ | PDG-CYE77P8 | — | CYE77P8-7000043 CYE77P8-7000080 平成20年6月10日、平成22年3月1日 | 2 | |
| いすゞ | PDG-CYG77P8 | — | CYG77P8-7000343 平成22年7月14日 | 1 | |
| ニッサン ディーゼル | KL-CV27E | — | CV27E-30002～ CV27E-30455 平成17年3月25日～平成17年8月20日 | 20 | |
| ニッサン ディーゼル | ADG-CV2YL | — | CV2YL-00005～ CV2YL-30435 平成17年9月20日～平成22年8月10日 | 35 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|-------------|-----|---|------------|----|
| UD トラックス | LDG-CV5YL | — | CV5YL-00109 平成22年10月14日 | 1 | |
| 三菱 | KL-FT50JNY | — | FT50JNY-530563～ FT50JNY-530590 平成17年7月20日～平成17年8月20日 | 5 | |
| 三菱 | PJ-FT50JNY | — | FT50JNY-530620～ FT50JNY-530671 平成17年9月26日～平成17年10月24日 | 7 | |
| 三菱 | PJ-FT50JY | — | FT50JY-540015～ FT50JY-540316 平成18年3月31日～平成18年10月6日 | 7 | |
| 日野 | PK-GN2PPWG | — | GN2PPW-10744 平成18年9月7日 | 1 | |
| 日野 | PK-GN2PPWA | — | GN2PPW-10767～ GN2PPW-10828 平成18年9月20日～平成18年10月20日 | 16 | |
| 日野 | BDG-GN1APYA | — | GN1APY-10155～ GN1APY-12241 平成19年1月25日～平成22年8月10日 | 12 | |
| 日野 | LDG-GN1APBA | — | GN1APB-10100 GN1APB-10123 平成23年3月10日、平成23年4月12日 | 2 | |
| | (計13型式) | — | (製作期間の全体の範囲) 平成17年3月25日～平成23年4月12日 | (計115台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。