

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月7日

リコール届出番号	2809	リコール開始日	平成23年9月8日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（コモンレール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのコモンレール式燃料噴射装置のコモンレールにおいて、材質及び加工不良により、コモンレールの強度が低下しているものがある。そのため、燃料供給時の圧力変動の繰り返しによりコモンレールに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コモンレールの製造番号を確認し、対象となるものは良品と交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2809のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000001～LV234L1-7001279 平成16年11月29日～平成19年8月29日	1,199	
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000006～LV234L2-7001135 平成19年2月27日～平成22年8月4日	1,111	
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3		LV234L3-7000004～LV234L3-7000020 平成22年9月10日～平成22年10月19日	17	
	PJ-LV234N1		LV234N1-3000001 平成18年1月24日	1	
			LV234N1-7000001～LV234N1-7000650 平成16年12月24日～平成19年8月9日	632	
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000750 平成19年3月14日～平成22年7月26日	687	
	LKG-LV234N3		LV234N3-7000002～LV234N3-7000039 平成22年8月30日～平成22年10月25日	35	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000002～LV234Q1-7000106 平成17年9月5日～平成19年8月6日	103	
	PDG-LV234Q2 PKG-LV234Q2		LV234Q2-7000002～LV234Q2-7000168 平成19年9月4日～平成22年8月23日	167	
	LKG-LV234Q3		LV234Q3-7000002～LV234Q3-7000004 平成22年9月22日～平成22年10月21日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-LR234J1	エルガミオ	LR234J1-7000001～LR234J1-7000727 平成16年8月20日～平成19年8月24日	699	
	PDG-LR234J2		LR234J2-7000004～LR234J2-7001148 平成19年8月20日～平成23年6月8日	1,134	
日野	PA-KR234J1	日野 レインボーⅡ	KR234J1-7000001～KR234J1-7000256 平成16年9月13日～平成19年8月8日	253	
	(計16型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年8月20日～平成23年6月8日	(計6,041台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。