

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月7日

リコール届出番号	2811	リコール開始日	平成23年9月8日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯消し忘れ防止装置を取付けた路線バスにおいて、当該装置の電気回路が不適切なため、前照灯スイッチに想定以上の電流が流れることにより、当該スイッチの接点が摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチの接点が折損し、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯スイッチの電気回路を変更し、リレーを追加するとともに、前照灯スイッチを新品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2811のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LT233J2	エルガ	LT233J2-3000097～LT233J2-3000100 平成15年7月11日	4	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000117～LV234L1-7001260 平成17年2月7日～平成19年7月19日	138	
	PKG-LV234L2		LV234L2-7000008～LV234L2-7001101 平成19年2月28日～平成22年6月17日	89	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000384～LV234N1-7000646 平成18年7月24日～平成19年7月25日	3	
	KL-LV280L1		LV280L1-7000053～LV280L1-7000067 平成16年8月3日	13	
	KL-LV280N1		LV280N1-7000035 平成16年9月1日	1	
	KL-LV834L1		LV834L1-7000023～LV834L1-7000024 平成17年3月11日	2	
	PDG-LR234J2	エルガミオ	LR234J2-7000300～LR234J2-7001130 平成20年1月29日～平成22年9月8日	15	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月11日～平成22年9月8日	(計265台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。