

連絡先:自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年9月13日

|                                    |  |         |                                    |
|------------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| リコール届出番号                           | 2804   | リコール開始日 | 平成23年9月14日                         |
| 届出者の氏名又は名称                         | 住友建機株式会社<br>社長 井手 幹雄   | 問い合わせ先: | 品質保証部 品質管理グループ<br>TEL 043-420-1510 |
| 不具合の部位<br>(部品名)                    | 動力伝達装置(ポンプカップリング)  |         |                                    |
| 基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機からの動力を油圧ポンプに伝達するポンプカップリングの耐久性が不足しているため、当該カップリングのギヤの歯面が摩耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤの歯面が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。                              |         |                                    |
| 改善措置の内容                            | 全車両、当該カップリングのギヤ及び原動機のフライホイールを対策品に交換する。<br>尚、対策品の準備に時間を要するため、準備が整うまでの間、暫定対策として当該カップリングのギヤを新品に交換する。  |         |                                    |
| 不具合件数                              | 3件   | 事故の有無   | 無し                                 |
| 発見の動機                              | 市場からの情報による。  |         |                                    |
| 自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置       | ・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。<br>尚、部品の準備ができた時点で改めて通知する。<br>・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。<br>・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 2804のステッカーを貼付する。 |         |                                    |

| 車名 | 型式        | 通称名     | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間  | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|-----------|---------|--|------------|----|
| 住友 | EDR-A60WB | HA60W-7 | SMTA60WBK00000011～<br>SMTA60WBT00000345<br>平成19年8月29日<br>～平成23年8月23日 | 322台       |    |
|    | (計1型式)    | (計1車種)  | (製作期間の全体の範囲)<br>平成19年8月29日<br>～平成23年8月23日                            | (計322台)    |    |

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。