

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 フォン : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年9月16日

リコール届出番号	2826	リコール開始日	平成23年9月16日
届出者の氏名又は名称	問い合わせ先 TCM株式会社 TCM株式会社 取締役社長 荒畑 秀夫 開発生産統括本部 品質保証部 TEL 0748-37-2261		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(コモンレール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトのコモンレール式燃料噴射装置のコモンレールにおいて、材質及び加工不良により、コモンレールの強度が低下しているものがある。そのため、燃料供給時の圧力変動の繰り返しによりコモンレールに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コモンレールの製造番号を確認し、対象となるものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、キャビネット前面右上隅にNo.2826のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
	JDS-F144	FD135-4 FD150S-4 FD160S-4	F144-00104 ~ F144-00130 平成20年9月29日 ~ 平成21年12月1日	13台	
TCM	JDS-F146	FD150-3 FD200-3 FD230-3	F146-00105 ~ F146-00146 平成20年11月12日 ~ 平成22年3月5日	12台	
	(計2型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成20年9月29日 ~ 平成22年3月5日)	(計25台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。