

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 23 年 10 月 19 日

リコール届出番号	外-1787	リコール開始日	平成 23 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	歩行者頭部保護システム		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	歩行者頭部保護システムの光ファイバー回路センサーの設定値が不適切なため、当該自動車の前面が歩行者に衝突した際に、歩行者頭部保護システムのアクティブエンジンフードが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該光ファイバー回路センサー ユニットの良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1787 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-LW30	BMW 640i カブリオレ	WBALW72020C582308 ~ WBALW72020C582759 平成 22 年 11 月 17 日 ~ 平成 23 年 4 月 6 日	87	
			WBALW72060DK15115 ~ WBALW72080DK15228 平成 23 年 5 月 30 日 ~ 平成 23 年 6 月 27 日	17	
	ABA-LZ44	BMW 650i カブリオレ	WBALZ32020C578839 ~ WBALZ320X0C579169 平成 22 年 11 月 15 日 ~ 平成 23 年 6 月 8 日	38	
			WBALZ31000C959123 ~ WBALZ31060C959675 平成 23 年 3 月 11 日 ~ 平成 23 年 6 月 9 日	6	
(2 型式)	(2 車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 11 月 15 日 ~ 平成 23 年 6 月 27 日	(計 148 台)	