

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月21日

リコール届出番号	外-1791	リコール開始日	平成23年10月21日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	方向指示器（作動状態表示装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器において、回路設計が不適切なため、バルブ切れ検知機能が適切に機能せず、運転席の作動状態表示装置の点滅回数に変化しない。		
改善措置の内容	全車両、回路を修正し、追加モジュールを取り付ける。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1791のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハマー	ABA-T345F	H3	ADMDN13E074380009 ~ ADMEN13E894492189 平成19年11月29日～平成21年04月01日	672	
	ABA-T345E		ADMEN13L384449313 ~ ADMEN13L794482137 平成20年05月21日～平成20年12月22日	31	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年11月29日～平成21年04月01日	(計703台)	