

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月4日

リコール届出番号	2847	リコール開始日	平成23年11月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ハイブリッドモータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックのハイブリッド車において、ハイブリッドモータブラケットの締結構造が不適切なため、フレームのクロスメンバと当該ブラケットの間に隙間が生じるものがある。そのため、車両走行時の入力等によりモータブラケット固定ボルトに過大な応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、モータが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クロスメンバとサイドメンバの隙間を測定し、必要に応じてシムを挿入する。また、クロスメンバ、サイドメンバ等を取付けているボルトとナット及び右側モータブラケットを対策品と交換し、対策の締付けトルクで締付ける。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2847のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BJG-NJR85AN	エルフ	NJR85-7004479～NJR85-7014017 平成19年9月20日～平成22年2月9日	324	
	VD-NKR81AN		NKR81-7014674～NKR81-7073043 平成17年4月4日～平成19年5月8日	234	
	BJG-NLR85AN		NLR85-7002811～NLR85-7006825 平成19年12月17日～平成21年11月5日	12	
	BJG-NMR85AN		NMR85-7002492～NMR85-7011527 平成19年9月5日～平成22年3月26日	168	
	VD-NPR81AN		NPR81-7008989～NPR81-7032332 平成17年4月19日～平成19年5月10日	147	
	BJG-NPR85AN		NPR85-7004244～NPR85-7020364 平成19年9月6日～平成22年3月2日	125	
ニッサン	BJG-AJR85AN	アトラス	AJR85-7000319 平成22年3月10日	1	
	BJG-AMR85AN		AMR85-7000326～AMR85-7000396 平成20年12月9日～平成21年9月2日	4	
	BJG-APR85AN		APR85-7000606～APR85-7000887 平成20年6月9日～平成21年10月27日	6	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月4日～平成22年3月26日	(計1,021台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。