



改善箇所説明図



ハイブリッドモータ部詳細図



改善の内容

全車両、クロスメンバとサイドメンバの隙間を測定し、必要に応じてシムを挿入する。また、クロスメンバ、サイドメンバ等を取付けているボルトとナット及び右側モータブラケットを対策品と交換し、対策の締め付けトルクで締め付ける。

識別： 助手席側キャブバックパネルに識別シール（灰色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。