

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111（内線）42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月28日

リコール届出番号	外-1797	リコール開始日：平成23年11月28日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106)	
不具合部位（部品名）	制動装置（イコライザ）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動駐車ブレーキのイコライザ（駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置）において、製造上の誤差が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により、ブレーキケーブルを固定しているクリップが脱落し、最悪の場合、ブレーキケーブルが脱落し、駐車ブレーキが片利きを起こすおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、ブレーキケーブル固定クリップの状態を確認し、脱落を防止する追加クリップを装着する。ただし、固定クリップが既に脱落している場合は、ケーブル一式を追加クリップが装着された対策品と交換する。	
不具合件数	0件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両：対策実施済車両には、駐車ブレーキケーブルのホルダー部に黄色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1797のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B58RFJ	C4ピカ	VF7UARFJH45005299 平成19年3月30日	1台	
	ABA-B58RFJP		VF7UARFJF45005491-VF7UARFJF45105938 平成19年3月30日～平成19年8月2日	257台	
合計	計2型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年3月30日～平成19年8月2日	258台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。