





改善箇所説明図


基準不適合発生箇所



部品裏面



注: 内は改善対象部品を示す



保安基準不適合箇所

電動駐車ブレーキのイコライザ(駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置)において、製造上の誤差が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により、ブレーキケーブルを固定しているクリップが脱落し、最悪の場合、ブレーキケーブルが脱落し、駐車ブレーキが片利きを起こすおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキケーブル固定クリップの状態を確認し、脱落を防止する追加クリップを装着する。ただし、固定クリップが既に脱落している場合は、ケーブル式を追加クリップが装着された対策品と交換する。

識別表示

駐車ブレーキケーブルのホルダー部に黄色のマーキングを実施し、運転席のドア開口部にリコールステッカーを貼付する。