





改善箇所説明図

日野 BDG-FC6JEWA の場合



消火器箱取付金具の詳細

不具合品	対策品
 <p data-bbox="566 1086 774 1153">内側曲げ半径 1mm以下</p>	 <p data-bbox="1029 1086 1236 1153">内側曲げ半径 3mm</p>
 <p data-bbox="598 1456 790 1500">基準不適合箇所</p>	
<p data-bbox="295 1579 790 1635">プレス内側の曲げ部半径が 1mm 以下 材料：SUS430 ステンレス鋼</p>	<p data-bbox="821 1579 1300 1635">プレスの内側曲げ部半径が 3mm 材料：SUS304 ステンレス鋼</p>

LPG 運搬用タンクローリ架装車両の消火器箱の取付金具において、製造工程における曲げ加工が不適切なため、走行時の衝撃力により、当該曲げ加工部分に高い応力が発生し亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付金具とともに消火器箱が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

対象車両を点検し、加工が不適切な消火器箱取付金具を対策品に交換する。

注： は、点検実施後に交換する部品を示す。