


改善箇所説明図



不具合発生箇所

注： 内は交換部品を示す。

大型トラックにおいて、交換修理用エアバッグコンピュータの品番管理が不適切なため、誤ったエアバッグコンピュータを出荷したものがあある。そのため、誤ったエアバッグコンピュータを搭載した車両においては、衝突の際に衝突検出が遅れ、乗員保護機能が正常に働かないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコンピュータを正規品と交換する。

識別: 改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。