

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 1月25日

リコール届出番号	2885	リコール開始日	平成24年 1月26日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	警音器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックにおいて、ステアリングホイールのボス部に設けられているコンビネーションスイッチ位置決め用切欠きの加工位置が不適切なため、ステアリングホイールとスイッチ間の警音器用電気配線に無理な力がかかることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が断線し、警音器が鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングホイールを良品と交換するとともにナットを新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2885のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDY221	ダッ トヨース	KDY221-8001249～KDY221-8001830 平成21年2月26日～平成22年4月16日	573	
	ADF-KDY231 ADF-KDY231改		KDY231-8004173～KDY231-8006134 平成21年2月26日～平成22年4月16日	1,926	
	ADF-KDY241V		KDY241-0001106～KDY241-0001143 平成21年3月3日～平成22年4月9日	36	
	ADF-KDY271		KDY271-0001594～KDY271-0002060 平成21年3月3日～平成22年4月16日	397	
	ADF-KDY281 ADF-KDY281改		KDY281-0002967～KDY281-0004267 平成21年2月26日～平成22年4月16日	1,277	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ABF-TRY220	タッパ トヨース	TRY220-0107660～TRY220-0108698 平成21年2月26日～平成22年4月16日	948	
	ABF-TRY230 ABF-TRY230改		TRY230-0113432～TRY230-0115166 平成21年2月26日～平成22年4月16日	1,669	
	NBG-TRY231		TRY231-0001208～TRY231-0001331 平成21年3月4日～平成22年4月2日	124	
	NBG-TRY281		TRY281-0001037～TRY281-0001060 平成21年4月10日～平成22年2月25日	24	
	(計12型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年2月26日～平成22年4月16日	(計6,974台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。