

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年1月26日

リコール届出番号	2888	リコール開始日	平成24年1月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	警音器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警音器スイッチ配線において、配索が不適切なため、ハンドル操作の繰り返しにより、当該配線が断線することがある。そのため、最悪の場合、警音器が鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警音器スイッチ配線の配索位置を変更する。また、警音器が鳴らない場合は、コンビネーションスイッチを交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2888のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	KR-NHR69 KR-NHR69N	エルフ	NHR69-7000011～NHR69-7007629 平成16年6月30日～平成18年1月23日	7,335	
	KK-NHR69EA KK-NHR69EAV KR-NHR69E KR-NHR69EV		NHR69E-7458028～NHR69E-7458879 平成16年6月28日～平成16年10月5日	786	
	KR-NHS69A KR-NHS69AN		NHS69-7000001～NHS69-7001532 平成16年10月7日～平成18年1月20日	1,490	
	KK-NHS69EAV KR-NHS69EA KR-NHS69EAV		NHS69E-7415263～NHS69E-7415457 平成16年6月28日～平成16年10月4日	188	
	PB-NKR81A PB-NKR81AD PB-NKR81AN PB-NKR81AR PB-NKR81N PB-NKR81R VD-NKR81AN		NKR81-7000266～NKR81-7041827 平成16年6月28日～平成18年1月30日	40,464	
	KR-NKR81E KR-NKR81E3N KR-NKR81EA KR-NKR81EAV KR-NKR81ED KR-NKR81EN KR-NKR81EP		NKR81E-7043626～NKR81E-7048150 平成16年6月28日～平成16年10月5日	4,321	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	KR-NKR81GAV KR-NKR81GN	エルフ	NKR81G-7002885～NKR81G-7003071 平成16年6月28日～平成16年9月28日	171	
	KR-NKR81LAR KR-NKR81LAV KR-NKR81LN KR-NKR81LR KR-NKR81LV		NKR81L-7011947～NKR81L-7013907 平成16年6月26日～平成16年10月25日	1,901	
	AFG-NKR82AN AFG-NKR82N		NKR82-7000008～NKR82-7000585 平成17年5月23日～平成18年1月20日	575	
	KR-NKS81EA KR-NKS81EAD KR-NKS81EAV		NKS81E-7001662～NKS81E-7001973 平成16年7月1日～平成16年9月29日	301	
	KR-NKS81GAR KR-NKS81GAV KR-NKS81GDR KR-NKS81GR		NKS81G-7000865～NKS81G-7000980 平成16年6月29日～平成16年9月29日	114	
	KR-NKS81LAR KR-NKS81LAV KR-NKS81LN		NKS81L-7000188～NKS81L-7000233 平成16年6月28日～平成16年9月16日	46	
	PB-NKS81A PB-NKS81AN PB-NKS81AR PB-NKS81N		NKS81-7000037～NKS81-7002448 平成16年7月3日～平成18年1月26日	2,344	
	KR-NPR72GDR KR-NPR72GN KR-NPR72GR KR-NPR72GV		NPR72G-7403827～NPR72G-7404052 平成16年6月26日～平成16年10月6日	210	
	KK-NPR72LV KR-NPR72LAR KR-NPR72LAV KR-NPR72LR KR-NPR72LV		NPR72L-7415255～NPR72L-7415845 平成16年6月26日～平成16年10月18日	572	
	KR-NPR72LZ		NPR72LZ-7000145 平成16年10月21日	1	
	KR-NPR72PAR KR-NPR72PAV KR-NPR72PR		NPR72P-7409228～NPR72P-7409625 平成16年6月28日～平成16年10月16日	384	
	PA-NPR81DR PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN PB-NPR81AR VD-NPR81AN		NPR81-7000057～NPR81-7018788 平成16年7月3日～平成18年3月14日	17,599	
	KR-NPR81GR KR-NPR81GV		NPR81G-7000558～NPR81G-7000593 平成16年6月28日～平成16年9月24日	34	
	KR-NPR81LAR KR-NPR81LAV KR-NPR81LR KR-NPR81LV		NPR81L-7010620～NPR81L-7011816 平成16年6月26日～平成16年10月16日	1,052	
	KR-NPR81PAR KR-NPR81PAV KR-NPR81PR KR-NPR81PV		NPR81P-7002679～NPR81P-7002983 平成16年6月28日～平成16年10月13日	294	
	AFG-NPR82AN AFG-NPR82N		NPR82-7000010～NPR82-7000418 平成17年5月23日～平成18年1月20日	404	
	KR-NPS72GN		NPS72G-7400180～NPS72G-7400181 平成16年7月9日～平成16年8月30日	2	
	KR-NPS72LAR KR-NPS72LAV KR-NPS72LN		NPS72L-7401269～NPS72L-7401354 平成16年6月30日～平成16年10月13日	66	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	KR-NPS72PAR KR-NPS72PAV	エルフ	NPS72P-7400097～NPS72P-7400110 平成16年6月30日～平成16年10月12日	14	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR PB-NPS81N		NPS81-7000015～NPS81-7000512 平成16年7月17日～平成18年1月19日	482	
ニッサン	KR-AHR69 KR-AHR69N	アトラス	AHR69-7000002～AHR69-7002032 平成16年7月12日～平成18年1月20日	2,031	
	KR-AHS69A KR-AHS69AN		AHS69-7000001～AHS69-7000154 平成16年11月30日～平成18年1月13日	154	
	PB-AKR81A PB-AKR81AD PB-AKR81AN PB-AKR81AR PB-AKR81N PB-AKR81R		AKR81-7000295～AKR81-7003687 平成16年6月28日～平成18年1月31日	3,392	
	AFG-AKR82AN		AKR82-7000001～AKR82-7000018 平成17年5月31日～平成18年1月9日	18	
	PB-AKS81A PB-AKS81AN PB-AKS81AR PB-AKS81N		AKS81-7000007～AKS81-7000244 平成16年6月30日～平成18年1月19日	238	
	PA-APR81DR PA-APR81N PA-APR81R PB-APR81AN PB-APR81AR		APR81-7000001～APR81-7001271 平成16年7月12日～平成18年1月20日	1,271	
	PB-APS81AN PB-APS81AR PB-APS81N		APS81-7000001～APS81-7000053 平成16年8月3日～平成18年1月17日	53	
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R	コンドル	BKR81-7000023～BKR81-7000620 平成16年6月29日～平成18年1月13日	598	
	AFG-BKR82AN AFG-BKR82N		BKR82-7000001～BKR82-7000018 平成17年5月31日～平成17年12月28日	18	
	PB-BKS81A PB-BKS81AN PB-BKS81N		BKS81-7000004～BKS81-7000053 平成16年7月8日～平成18年1月17日	50	
	PA-BPR81DR PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN PB-BPR81AR		BPR81-7000001～BPR81-7000360 平成16年7月12日～平成18年1月17日	360	
	AFG-BPR82AN AFG-BPR82N		BPR82-7000001～BPR82-7000004 平成17年6月1日～平成18年1月7日	4	
	PB-BPS81AN PB-BPS81AR PB-BPS81N		BPS81-7000001～BPS81-7000022 平成16年7月15日～平成17年12月2日	22	
マツダ	KR-LHR69 KR-LHR69N	タイタン	LHR69-7000001～LHR69-7001449 平成16年7月31日～平成18年1月21日	1,448	
	KR-LHS69A KR-LHS69AN		LHS69-7000001～LHS69-7000213 平成16年11月3日～平成18年1月12日	213	
	PB-LKR81A PB-LKR81AD PB-LKR81AN PB-LKR81AR PB-LKR81N PB-LKR81R		LKR81-7000005～LKR81-7004621 平成16年7月8日～平成18年1月26日	4,617	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
マツダ	AFG-LKR82AN AFG-LKR82N	タイタン	LKR82-7000001～LKR82-7000007 平成17年5月31日～平成17年12月2日	7	
	PB-LKS81A PB-LKS81AN PB-LKS81AR PB-LKS81N		LKS81-7000001～LKS81-7000176 平成16年7月8日～平成18年1月17日	176	
	PA-LPR81DR PA-LPR81N PA-LPR81R PB-LPR81AN PB-LPR81AR		LPR81-7000001～LPR81-7001707 平成16年7月30日～平成18年1月20日	1,707	
	AFG-LPR82N		LPR82-7000001 平成17年10月18日	1	
	PB-LPS81AN PB-LPS81AR PB-LPS81N		LPS81-7000001～LPS81-7000036 平成16年8月4日～平成18年1月9日	36	
	(計157型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月26日～平成18年3月14日	(計97,564台)	

(備考) 本届出は、平成22年6月10日付け「届出番号2553①」のリコール届出において、対象車両の選定に誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。