

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年1月26日

リコール届出番号	2889	リコール開始日	平成24年1月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（後扉配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型路線バスの後扉において、扉配線の取付け位置が不適切なため、扉エンジンロッドもしくは扉ブラケットが扉配線と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が断線し、最悪の場合、扉が開閉できなくなり、運行出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、扉配線の取付け位置を点検し、不適切なものにあっては、扉配線的位置を変更し固定するもしくはクリップを追加し扉配線を固定する。また、扉配線に損傷が見られるものは、当該配線を修理する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2889のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-LR233J1	エルガミオ	LR233J1-3000139～LR233J1-3001461 平成11年12月27日～平成16年5月25日	306	
			LR233J1-7000001～LR233J1-7000043 平成16年6月14日～平成16年7月22日	25	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年12月27日～平成16年7月22日	(計331台)	

(備考) 本届出は、平成22年11月4日付け「届出番号2643」のリコール届出において、対象車両の選定に誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。