

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 3月 15日

リコール届出番号	2912	リコール開始日	平成24年 3月 16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルターホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターホースにおいて、燃料タンクと固定しているクランプの締付けが不適切なため、当該ホースに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースの亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを新品と交換し、クランプを適切に締付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2912のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-ZC72S	スイフト	ZC72S-100070～ZC72S-141637 平成22年9月2日～平成24年1月25日	40,072	
	DBA-ZD72S		ZD72S-100042～ZD72S-105901 平成22年9月1日～平成24年1月24日	5,682	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月1日～平成24年1月25日	(計45,754台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。