

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111（内線）42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 4月 2日

リコール届出番号	外-1827	リコール開始日：平成24年 4月 3日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位（部品名）	電気配線(テールゲートハーネス)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線のテールゲートハーネスにおいて、テールゲート開閉時にテールゲートハーネスの保護の役目をするガイドが装着されていないため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲートの開閉によりテールゲートハーネスに負荷がかかり、配線が断線し、ハイマウントストップランプ、リアワイパー、テールゲートロックが作動しなくなるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、テールゲートハーネスを点検し、ガイドが装着されていない場合はガイドが装着されたテールゲートハーネスと交換する。	
不具合件数	0件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両：対策済車両にはテールゲートハーネスのテールゲート側ガイド部分に黄色のペイントを塗布し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1827のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B5RFB	C4	VF7LARFKC74102338-VF7LARFKC74313690 平成17年5月11日～平成18年10月13日	5台	
	GH-B5NFU	C4	VF7LANFUF74101931-VF7LANFUF74519055 平成17年4月4日～平成18年9月19日	154台	
	GH-B5RFB	C4	VF7LARFKC74100391-VF7LARFKC74530352 平成16年11月22日～平成18年10月13日	122台	
合計	計3型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成16年11月22日～平成18年10月13日	281台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。