

改善箇所説明図



リターンズpring
基準不適合発生箇所

基準不適合箇所

ロータリ除雪車の车速コントロールペダルのリターンズpringにおいて、当該ペダル踏み込み時にガイドピンとspringが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リターンズpringが折損し、当該ペダルが最大に踏み込まれた位置から戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなる恐れがある。

改善措置の内容

全車両、リターンズpringの巻径を大きくした対策品に交換する。

現状品	対策品
<p>φ18</p>	<p>φ19.7</p>

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No.2918のステッカーを貼付する。