


改善箇所説明図



助手席エアバッグ用コーションラベル

助手席用サンバイザにおいて、図面処置不備により、助手席エアバッグ用コーションラベルが貼付されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、助手席用サンバイザを正規品に交換する。

注：図中の 内は、交換部品を示す。

識別：運転席側ドアチェックのドア側取付けボルト（上側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。