

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年5月29日

リコール届出番号	2944	リコール開始日	平成24年5月30日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之	問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819	
不具合の部位（部品名）	電気配線（ジョイントコネクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、電気配線（メインハーネス）のジョイントコネクタの防水構造が不適切なため、雨天走行等により、電気配線内に入った水がエンジンコントロールユニット（ECU）や一部のセンサー・アクチュエータの端子部にまで浸入するものがある。そのため、端子間にリーク電流が生じてECU・一部のセンサー・アクチュエータが誤作動し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなる、または、速度計が誤った表示をしたり、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線に対策品と交換するとともに、電気配線に接続されているECU・センサー・アクチュエータの端子を点検し、腐食しているものは新品と交換する。		
不具合件数	29件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2944のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBL-VH02J	XVS400 ドレッジスター	VH02J-000102～VH02J-002371 平成21年10月22日～平成24年4月27日	960台	
		XVS400C ドレッジスター クラシック	VH02J-000022～VH02J-002331 平成21年10月9日～平成24年3月29日	1,388台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月9日～平成24年4月27日	(計2,348台)	

（備考）本件は、平成22年9月21日付け届出番号「2611」にてリコール届出したものと同様な不具合であるが、新たな原因が判明したため、改善措置の内容並びに対象範囲を見直して新たに届出するものです。

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。